

Informační bulletin č. 10/VSO 10

1. Týká se: Všech vyrobených kluzáků
2. Důvod: V provozu dochází k uvolňování zátek na povrchu trupu kluzáku v místě osy zadního závěsu podvozku.
3. Opatření: Uzavření těchto otvorů způsobem použitým při výrobě je velmi pracné a je ho nutné při každé demontáži podvozku obnovovat. Nadále je možno tyto otvory též uzavřít přelepením kolečky z vhodné lepicí folie např. Alkor, Grafitac, Jac a pod. o průměru 40 mm.
4. Opatření provést:
V případě uvolnění zátek nebo při demontáži podvozku.
5. Provede a zajistí:
Uživatel, opravny.
6. Náklady hradí: Nevzniknou.
7. Potřebný materiál dodá: -----

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.



14. 1. 1994
[Signature]
SLI Praha

ORLIČAN
akciová společnost
565 37 CHOCEŇ

[Signature]
Orličan a.s. Choceň

Datum:

Datum: 5.1.1994