


## Informační bulletin VSO 10/14b

1. **Týká se:** Všech kluzáků VSO 10 s poškozenou zadní částí trupu.
2. **Důvod:** **Výměna zadní části trupu podle standardního postupu.**
3. **Opatření:** Výměnu zadní části trupu může provádět schválená opravna. Výměna musí být provedena v přípravku schváleném výrobcem a podle dokumentace, kterou je možno objednat u výrobce.
4. **Opatření provést:** V případě nutnosti výměny zadní části trupu.
5. **Provede a zajistí:** Schválená opravna.
6. **Náklady hradí:** Provozovatel.
7. **Potřebný materiál:** Na základě objednávky dodá výrobce.
8. **Postup práce:** Podle následující výkresové a technologické dokumentace:
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Výrobní a kontrolní postup | VSO 10.110-PO |
| 2. Výměna zadní části trupu   | VSO 10.110-O  |
| 3. Proměření letounu          | VSO 10.000.02 |
| 4. Skořepina zadní části      | VSO 10.112    |
| 5. Ruční řízení               | VSO 10.411    |
| 6. Nožní řízení               | VSO 10-412    |
| 7. Trup                       | VSO 10.110    |
| 8. Trup sestavený             | VSO 10.100    |
9. **Přílohy** nejsou

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR

dne: 17.4.2001

  
Ing. Tomana Pavel  
zástupce výrobce