

ORLIČAN
národní podnik
Chocceň

Řístů: 2
List: 1

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. 5/VSO 10

Je nutno provést:

1. Týká se: Provozních lhůt do periodických prohlídek po 50, 100 a 500 h provozu.
2. Důvod: Nesoulad v údajích v provozní lhůtě mezi jednotlivými periodickými prohlídkami, uvedenými v průvodní dokumentaci a v Technických podmínkách TPF 01-0039-77.
3. Opatření:
 - Dle bodů 15.04, 15.05 a 15.06 Technických podmínek TPF 01-0039-77, str. 15, změnit údaje v průvodní technické dokumentaci takto:
 - 3.1 V Návodu k obsluze kluzáku VSO-10 doplnit provozní lhůty o tolerance:
 - a) V odst. 8.1 "Prohlídka po 50ti \pm 5 h provozu"
 - b) V odst. 8.2 "Prohlídka po 100 \pm 10 h provozu"
 - c) V odst. 8.3 "Prohlídka po 500 \pm 25 h provozu"
 - 3.2 V Záznamníku kluzáku VSO-10 změnit odst. 5.2 takto:

"Provozní lhůta do 1. velké kontrolní prohlídky je 500 \pm 25 letových hodin.
+/Provozní lhůta do každé další velké kontrolní prohlídky je 500 \pm 25 letových hodin až do vyčerpání životnosti/."

Listů: 2
List: 2

4. Opatření provést: Ihned po obdržení bulletinu.
5. Provede a zajistí: Provozovatel
6. Náklady: Nevzniknou
7. Potřebný materiál dodá: Není potřeba

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ PROVOZOVATELI.

Ing. Hendrych, M. r. o. s. p.
ORLIČAN, n.p. Chocen

Ing. Olšan, v. r.
STÁTNÍ LETECKÁ INSPEKCE
Praha-Ruzyně

Datum: 22. října 1986