

Závazný bulletin L40/15a

1. **Týká se:** Změna systému údržby.
2. **Důvod:** Zjednodušení údržby v souladu se změnou Závazného bulletinu č.14/L40 – Rev.1.
3. **Opatření:**
1. Ruší se provádění prohlídek po 25 hodinách.
Vyměňte list č. 68 (za nový s datem 30.11.1999) v Technické příručce letounu L40 a list č. 9 (za nový s datem 30.11.1999) v dodatku č. 1 Předpisu pro generální revizi letounu L40.
 2. Ruší se ustanovení o provádění částečných revizí po 500 hod u letounů prodloužených přes 3000 hod.
Vyměňte list č. 69 (za nový s datem 30.11.1999) v Technické příručce letounu L40.
4. **Opatření provést:** Po obdržení bulletinu
5. **Provede a zajistí:** Provozovatel.
6. **Náklady hradí:** Nevzniknou
7. **Potřebný materiál:** Není třeba
8. **Přílohy** List č. 68 a 69 Technické příručky letounu L40 (s datem 30.11.1999)
List č.9 dodatku č. 1 Předpisu pro generální revizi letounu L40 (s datem 30.11.1999)

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR

dne: 30.11.1999

Schempp-Hirth
výroba letadel spol. s r.o.
L-2-043 L-1-065
565 01 Choceň

Tomana
Ing. Tomana Pavel
zástupce výrobce