

ORLIČAN, národní podnik
Chocen

PROVOZNÍ BULLETIN č. 1/L 40

Nutno provést:

List: 1
Listů: 2

- 1/ Týká se: a) Zajištění matice horního kloubu stavěcího mechanismu stabilizační plochy.
b) Šítí upínacích pasů.

- 2/ Důvod: a) Protože v jednom případě došlo k uvolnění pojišťovacího kolíku 3×10 ČSN 0221150, zajišťujícího matici L 40.417-01.43 horního kloubu stavěcího mechanismu a tím k volnému protáčení matice v tělese L 40.417-01.P2, místo otáčení v závitech stavěcího šroubu. Důsledkem toho došlo k vyšroubování horní matice do té míry, že vyběhla ze závitu stavěcího šroubu a držela pouze na jeho dříku. Tím došlo k omezení stavení plochy.
b) Provedení dvojitého šítí.

- 3/ Opatření: a) Z tohoto důvodu je nutno provést zajištění kolíku proti uvolnění matice. Zajištění je provedeno šroubem M 6x5 ČSN 02 1185 v tělese L 40.417-01.P2. Ve stávajícím otvoru /viz nákres/ je vyříznut závit M 6 do hloubky 5 mm. Šroub je zashroubován tak, aby mezi jeho koncem a kolíkem zůstala výle $0,5$ mm. Šroub je zajištěn proti výtočení třemi důlčíky.
b) Provést kontrolu všech upínacích pasů, zda jejich šítí odpovídá přiloženému nákresu, t.j. zda je jejich prošítí dvojité. V případě zjištění, že pasy neodpovídají předepsanému provedení, je nutno je zaslat okamžitě výrobci, který po provedené opravě je do 3 dnů po obdržení vrátí drželi.

4/ Opatření provést nejpozději:

- a) ihned po obdržení bulletinu a materiálu z výrobního závodu (materiál je zasílán současně s bulletinem).
b) ihned po obdržení bulletinu.

5/ Provede: Uživatel vlastními prostředky.

- 2 -

- 6/ Náklady hradí: a) výrobce dodá potřebné šrouby.
b) výrobce pasy opraví a vrátí držiteli.
V případě, že se držitel rozhodne provést prošití pasů dle nákresu vlastními prostředky, musí použít nitě o pevnosti minimálně 2,5 kg.

7/ Potřebný materiál dodá:

Výrobní závod zdarma.

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI.

.....
J. Manc
výrobní závod

J. V. Y.
J. L. M. H.
.....
zástupce zákazníka

.....
P. Breier
Omnipol

.....
J. Manc
Státní letecká správa
č.j. 5494/60

V Chocni 22. června 1960