

O r l i ě a n  
národní podnik

Listů: 2  
List: 1

C h o c e ň

PROVOZNÍ BULLETIN č. 9/L40

Je nutno provést:

- 1) Týká se: a) Kontrola stáří pryžových leteckých hadic palivové a olejové instalace.  
b) Sjednocení norem s n.p. Moravan Otrokovice, týkajících se leteckých hadic.
- 2) Důvod: Při kontrole technického stavu L40 bylo zjištěno, že u některých hadic nelze určit datum výroby a o případných výměnách neexistuje záznam. Technický stav některých hadic lze označit na základě vizuální prohlídky za nevyhovující.  
Norma ČSN 137821 nestanoví životnost leteckých hadic, pouze navazující norma ČSN 635388 stanoví životnost 2 roky, t.j. skladovací a provozní doba dchromady. Ustanovení této normy není dodržováno a jiný předpis, týkající se výměny leteckých hadic dle výše uvedené normy, nebyl pro letoun L40 dosud vydán.
- 3) Opatření: a) Provést kontrolu stáří všech použitých leteckých hadic dle značení, předepsaném normou ČSN 137821. Všechny hadice, u kterých nelze určit stáří, jakož i všechny hadice starší šti let vyměnit za nové.  
b) Pro všechny letecké hadice, použité na letounu L40, jejich montáž, zkoušení, označování a skladování dále platí podniková norma n.p. Moravan Otrokovice

M o N 4 8 1 1

Body 1b, 3a a 3b se netýkají zahraničních uživatelů, kteří používají letecké hadice zahraniční výroby, ekvivalentní s normou ČSN 137821. V tomto případě je nutno se řídit při montáži, zkoušení, označování a skladování příslušnými údaji výrobce těchto hadic.

- 4) Opatření provést nejpozději: Ihned po obdržení bulletinu.  
5) Provede: Uživatel.  
6) Náklady hradí: Uživatel.

7) Přebný materiál dodá: -

8) Postup práce: -

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI !

Datum: 17. listopadu 1972

*M. Hájek*  
.....  
výrobce

*Ing. J. Budná*  
.....  
zástupce zákazníka

Ing. P. Hájek v.r.  
.....  
MZO - HTS

L. Olšan v.r., 30.11.72  
.....  
Státní letecká inspekce