


Informační bulletin VSO 10/15b

1. **Týká se:** Zástavby VHF radiostanice Microair 760 do kluzáku VSO 10.
2. **Důvod:** Možnost náhrady stávající radiostanice LS5.
3. **Opatření:** Zástavba musí být provedena podle schválené zástavbové dokumentace.
4. **Opatření provést:** V případě potřeby náhrady radiostanice.
5. **Provede a zajistí:** Schválená opravna.
6. **Náklady hradí:** Provozovatel.
7. **Potřebný materiál:** Provozovatel společně s opravnou.
8. **Postup práce:** Dle zástavbové dokumentace ZLAS-VSO 10.ZL 01/99-01.
Zástavbovou dokumentaci je možno objednat u
ZILÍN-AVION SERVICE s.r.o.
letišť 1618
P.O. BOX č.1/I
765 02 Otrokovice 2
9. **Přílohy** nejsou

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR

dne: 16. 04. 2003


Ing. Tomana Pavel
zástupce výrobce