

Seznam změn „Technické příručky pro letoun L40 Meta Sokol“

Poř. číslo	Bulletin č.	Týká se stran	Bulletin se týká	Poznámka
1	5/L40	71	Palivoznaků	zapsáno u výrobce
2	L40/15a	68,69	Zrušení prohlídek po 25h	zapsáno u výrobce
3	L40/17a	1a,63,78a	Změna životnosti hadic	zapsáno u výrobce
4	L40/19a	1a,78a	Náhrada hadicoviny	zapsáno u výrobce

(zapisuje provozovatel letounu)