

HPH spol.s r.o. Čáslavská 234 CZ284 01 Kutná Hora Czech Republic Tel/Fax 00420-327 512633 e-mail : <i>info@hph.cz</i>	Závazný bulletin	No.: L40/19a
Typ: Týká se: Důvod: Opatření: Opatření provést: Provede a zajistí: Náklady hradí: Postup práce: Potřebný materiál: Přílohy:	Typové osvědčení č.: 1622/58 Typ: L 40 Změna systému údržby. Použití alternativní hadicoviny Nízkotlaké hadice dle ČSN 137821 použité v olejové a palivové instalaci, dříve vyrobené z hadicoviny PND, PN, ČSN 635388 a ČSN 635387, je možné nahradit hadicemi sestávajícími z hadicoviny dle MIL-DTL-8794 a odpovídajících objímek pro vysokotlaké hadice dle výkr.č. HPH TN 137903. Po obdržení bulletinu Provozovatel Nevzniknou V Technické příručce vyměnit listy 1a, 78a, které jsou přílohou tohoto bulletinu. Není třeba List č. 1a, 78a Technické příručky pro letoun L40, výkr.č. HPH TN 137903	
HPH, spol.s.r.o. Čáslavská 234 CZ284 01 Kutná Hora Czech republic	Po technické stránce schváleno ST-ŠUCL ČR Vydáno dle Oprávnění k projektování L-NP 043.	Datum 03.04.2023 Vydal Jaroslav Potměšil