

Orlík a n
národní podnik

Choc e ň

Provozní bulletin č. 2/VT 116

Je nutno provést:

Listů: 1

List: 1

- 1) Týká se: Prodloužení délky období od předání letounu uživateli do první generální opravy.
- 2) Důvod: Sledováním letounů VT 116 Orlík II v provozu bylo zjištěno, že je možno provést prodloužení časového resursu, stanoveného Provozním bulletinem č. 1/VT 116, t.j. 4 roků provozu, nebo 400 letových hodin. Toto prodloužení je možné za předpokladu pečlivé údržby letounů uživatelem, ve smyslu Popisu a návodu k obsluze VT 116, dodávaném ke každému letounu.
- 3) Opatření: U všech letounů VT 116, t.j. počínaje výrobním číslem 150102 (od značky OK-3433) prodloužit období do:
 1. generální opravy po 5 letech, nebo 500 letových hodinách,
 2. generální opravy po 9 letech provozu, nebo 900 letových hodinách celkem.
- 4) Opatření provést nejpozději: Ihned po dodržení bulletinu.
- 5) Provede:
- 6) Náklady hradí:
- 7) Potřebný materiál dodá:
- 8) Postup práce:

Bulletin nabývá platnosti dnem doručení uživateli.

Choc e ň 16. února 1968

.....
výrobce

.....
zástupce zákazníka

Ihg. K. Matějčíček v.r. 24.2.1968
.....
MZO-HTS

L. Ivanič v.r. 18.4.1968
.....
Státní letecká inspekce