

8. Postup práce : Při předletových prohlídkách letou u
nutno vždy rajištovací jehlu čepů zcela vy-
sunout, zkontrolovat, zda není ohnutá a
znovu zasunout do obou otvorů v dřevěných
čepů, které musí být situovány souose,
t.j. přesně svisle.

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI !

Datum : 11. května 1965

V. Doubravský

výrobce

Kadleček

zástupce zákazníka

Vit. Doubravský v.r.

MZO - HTS

Kadleček v.r. 15.5.1965

Státní letecká inspekce