


Informační bulletin č.12/VSO 10

1. **Týká se:** Nové provedení zádové opěrky.
2. **Důvod:** V současné době se začínají používat nové typy padáků, pro které původní provedení zádových opěrek není příliš vhodné.
3. **Opatření:** Stávající opěrku je možné vyměnit za nové provedení dle výkresu č. VSO 10. 803-20. Nová opěrka má integrovanou opěrku hlavy. Stávající opěrka hlavy bude demontována včetně držáku, čímž se usnadní přístup do zavazadlového prostoru.
4. **Opatření provést:** -----
5. **Provede a zajistí:** Provozovatel.
6. **Náklady hradí:** Provozovatel
7. **Potřebný materiál:** Dodá výrobce na základě objednávky.
8. **Postup práce:** Návod k montáži bude součástí dodávky nové zádové opěrky.

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR.

dne: 3.8.1998

Schempp-Hirth
výroba letadel spol. s r.o.
L-2-043 L-1-065
565 01 Choceň
Ing. Tomana Pavel
zástupce výrobce