


## Závazný bulletin VSO 10/16a

1. **Týká se:** Prodloužení životnosti kluzáků VSO 10.
2. **Důvod:** Aktuální technický stav, zkušenosti z provozu a výsledky prohlídek 3 kluzáků po náletu 2500 hodin.
3. **Opatření:** Životnost kluzáků VSO 10/10C/se prodlužuje z 2500 letových hodin na 3500 letových hodin při zachování dosavadního způsobu údržby.
4. **Opatření provést:** Po obdržení bulletinu.
5. **Provede a zajistí:** Provozovatel.
6. **Náklady hradí:** Nevzniknou.
7. **Potřebný materiál:** Není potřeba.
8. **Postup práce:**  
Proveďte ruční opravy:  
V Návodu k obsluze kluzáku VSO 10 čl. 10 změňte 2500 letových hodin na 3500 letových hodin.  
Proveďte záznam o změně v odstavci 19 na straně 55 respektive 59.  
  
V Záznamníku kluzáku VSO 10 změňte v čl. 5.3 na str. 8 2500 letových hodin na 3500 letových hodin.  
Proveďte záznam o změně v odstavci 5.4 na straně 8.
9. **Přílohy** nejsou

Po technické stránce schváleno ST-ÚCL ČR

dne: 25.2.2002

  
Ing. Tomana Pavel  
zástupce výrobce