


Informační bulletin VSO 10/17b

1. **Týká se:** Zástavby VHF radiostanice ATR 600 do kluzáku VSO 10.
2. **Důvod:** Možnost náhrady stávající radiostanice LS5.
3. **Opatření:** Zástavba musí být provedena podle schválené zástavbové dokumentace.
4. **Opatření provést:** V případě potřeby náhrady radiostanice.
5. **Provede a zajistí:** Schválená opravna.
6. **Náklady hradí:** Provozovatel.
7. **Potřebný materiál:** Provozovatel společně s opravnou.
8. **Postup práce:** Dle zástavbové dokumentace SH02/03
Zástavbovou dokumentaci je možno objednat u
Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r. o.
P.O.BOX 19 Choceň
9. **Přílohy** nejsou

Po technické stránce schváleno TI-ÚCL ČR

dne: **9. 05. 2003**


Ing. Tomana Pavel
zástupce výrobce